

Styrelsens förslag till renovering/ombyggnad ytterhamnen (v.200525b)

Förutsättningar:

1. Bryggorna vid norra piren och jollebryggan behöver ersättas/reoveras.
2. Vi vill, beroende på vilka storlekar folk på väntelistan har behov av, skapa nya båtplatser.
3. Vi vill inte inskränka på seglarskolans yta i hamnen.
4. Vi vill slippa eller minimera dyr muddring.


Åtgärder:

5. Bryggorna på norra piren ersätts med en längs hela piren löpande c:a 5m resp 3 m, inkl trappa, bred träbrygga med pålade stolpplatser på lämplig längd och bredd.
6. "Jollebryggan", som seglarskolan och andra jolleseglare använder, ersätts 5 m åt söder med en ny flytbrygga och förlänges.
7. "Tångtarmen" vid norra pirens början fylls delvis ut, ev med muddermassor, och blir vinteruppläggningsplats.
8. Slip skapas för jollesjösättning på bägge sidor om jollebryggan.

Lodade djup i ytterhamnen 190823:



Styrelsens förslag v.200525: Renovering/ombyggnad ytterhamnen



Fördelar: Förslaget ger -7 små och +20 stora platser. Ingen eller lite muddring. Vågbytare med 4 stora gästplatser. Utfyllnad vid norra slipen för vinterupplägg av stora båtar. Ny flytbrygga omgiven av slip för sjösättning av jollar. Bibehållet utrymme i ytterhamnen för seglarskolan

Nackdelar: ?

| Platser | Nu | Efter utbyggnad |
|-----------------------|----|-----------------|
| Längs parkeringen små | 24 | 23 (-1 små) |
| Längs piren små | 26 | 20 (-6 små) |
| Längs piren stora | 0 | 20 (+20 stora) |